

HNAT 737 技术问题说明

提示单编号	撰写	整编	批准/日期
TIP737-2020-25-001	符方洲	赵斌	曾晶/2020.1.20

标题

烤箱咋了

一、适用性

737NG、737MAX

二、背景描述

烤箱常见的为餐食溢油，导致加温出现冒烟的情况，乱放东西可能导致更严重的影响，尤其是有压缩气体的喷雾类，无论在航后检查还是使用中都务必小心。

三、实例

烤箱包容性尚可，在此次案例中，仅对烤箱造成相关影响，如果伤到花花草草就不好了。



