



737MAX机翼防冰活门锁开

位的M项

编写人: 何宇

批准人:

Copyright Conserved by
Training Management Department
For Training Purpose Only
教材仅供培训中使用!
不得用作工作依据!



改版记录

版次	改版时间	改版原因	改版内容	改版人
R0	/	/	/	符孝平





第一部分 手册查找

第二部分 工作流程

第三部分 风险识别及缓解措施





- 1. 手册查找
- 2. 工作流程
- 3. 风险识别及缓解措施



30-11 机翼防冰活门

30-11-01B 活门打开

修复期限	安裝數量	放行所需數量	程序	有效性
С	2	1	(M) (O)	ALL

备注或例外

可以不工作在开位, 只要:

- a. 除了起动发动机外,当外界大气温度高于50°F(10°C)时,将相应的总管释压。
- b. 当总管增压时, 遵守相应的发动机引气推力限制。
- c. 当一个总管释压时, 遵守空调和增压要求。
- d. 使用适当的性能调整。

维护程序(M)

当机翼防冰活门不工作在开位时,执行以下步骤 (AMM 30-00-00/901):

- 1. 当左活门在开位放行飞机时,执行以下步骤:
 - A. 当 APU 引气用于起动发动机时, 打开左活门, 执行以下 步骤:
 - 1) 将前缘缝翼解除工作 (AMM 27-81-00/201)。
 - 2) 拔出下列 P18-3 板跳开关:
 - a. ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE
 - b. ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE-L
 - 3) 接近左机翼防冰活门。
 - 断开左机翼防冰活门上的电插头,安装堵盖并存放好。

注:断开左机翼防冰活门电插头将会导致机翼防冰 L VALVE 灯明亮。



- 将左机翼防冰活门上的可见位置指示器移动到 CLOSED 位。
- 6) 确认所有人员离开右发动机危险区域。
- 7) 起动右发 (AMM 71-00-00/201)。
- 8) 设置 ISOLATION VALVE 电门到 CLOSE 和 APU 引气电 门到 OFF 以将左气源管道释压。
- 9) 在活门收起位置松开手动锁紧螺栓。
- 气源管道释压后,将左机翼防冰活门上的可见位置 指示器移动到 OPEN 位。
- 11) 将手动锁定螺栓安装到阀门上的锁定位置。
- 12) 将手动锁紧螺栓拧紧到 19-21 in-lb (2 N-m)。
- 13) 恢复前缘缝翼(AMM 27-81-00/201)。
- 14) 闭合前面拔出的跳开关。
- 15)确认所有人员离开发动机危险区域时,通知驾驶舱 左发可启动(使用发动机交输引气)。
- B. 当用地面气源起动发动机时,打开左活门,执行以下步骤:
 - 1) 将前缘缝翼解除工作(AMM 27-81-00/201)。
 - 拔出下列 P18-3 板跳开关:
 - a. ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE
 - b. ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE-L
 - 3) 接近左机翼防冰活门。
 - 断开左机翼防冰活门上的电插头,安装堵盖并存放好。
 - 注:断开左机翼防冰活门电插头将会导致机翼 防冰 L VALVE 灯明亮。
 - 5) 在活门收起位置松开手动锁紧螺栓。



- 将左机翼防冰活门上的可见位置指示器移动到 OPEN 位。
- 7) 将手动锁定螺栓安装到阀门上的锁定位置。
- 8) 将手动锁紧螺栓拧紧到 19-21 in-lb (2 N-m)。
- 9) 闭合前面拔出的跳开关。
- 10) 恢复前缘缝翼(AMM 27-81-00/201)。
- 11) 当人员离开发动机危险区域后,通知驾驶舱右发可以起动(隔离活门关闭),然后左发可以起动(使用发动机交输引气)
- 2. 当右活门在开位放行飞机时:
 - A. 当 APU 引气用于起动发动机时, 打开右活门, 执行以下 步骤:
 - 1) 将前绿缝翼解除工作(AMM 27-81-00/201)。
 - 拔出下列 P18-3 板跳开关:
 - a. ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE
 - b. ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE-R
 - 3) 接近右机翼防冰活门。
 - 断开右机翼防冰活门上的电插头,安装堵盖并存放好。
 - 注:断开左机翼防冰活门电插头将会导致机翼 防冰 R VALVE 灯明亮。
 - 5) 在活门收起位置松开手动锁紧螺栓。
 - 6) 将右机翼防冰活门上的可见位置指示器移动到 CLOSED 位。
 - 7) 将手动锁定螺栓安装到阀门上的锁定位置。
 - 8) 将手动锁紧螺栓拧紧到 19-21 in-lb (2 N-m)。
 - 9) 闭合前面拔出的跳开关。



- 10) 恢复前缘缝翼(AMM 27-81-00/201)。
- 11) 当人员离开发动机危险区域后,通知驾驶舱可以起动左发(隔离活门关闭),然后可以起动右发(使用交输引气起动)。
- B. 当使用地面气源起动发动机时,打开右活门,执行以下步骤:
 - 1) 将前绿缝翼解除工作(AMM 27-81-00/201)。
 - 拔出下列 P18-3 板跳开关:
 - a. ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE
 - b. ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE-R
 - 3) 接近右机翼防冰活门。
 - 4) 断开右机翼防冰活门上的电插头,安装堵盖并存放好。

注:断开左机翼防冰活门电插头将会导致机翼 防冰 R VALVE 灯明亮。

- 特右机翼防冰活门上的可见位置指示器移动到 CLOSED 位。
- 6) 确认所有人员离开左发危险区域。
- 7) 起动左发(AMM 71-00-00/201)。
- 8) 撤去地面气源。
- 在驾駛舱,设置 ISOLATION VALVE 到 CLOSE 以 将右气源总管释压。
- 10) 在活门收起位置松开手动锁紧螺栓。
- 11) 气源总管释压后,将右机翼防冰活门上的可见位置 指示器移动到 OPEN 位
- 12) 将手动锁定螺栓安装到阀门上的锁定位置。
- 13) 将手动锁紧螺栓拧紧到 19-21 in-lb (2 N-m)。



- 14) 闭合前面拔出的跳开关。
- 15) 恢复前缘缝翼(AMM 27-81-00/201)。
- 16) 当人员离开发动机危险区域后,通知驾驶舱可以起动右发(使用发动机交输引气)。

操作程序(0)

- 1. 相应的 L/R VALVE 灯点亮
- 飞行高度高于约 FL 350 时,可能或发生引气跳开和客舱释压的情况。
- 左侧防冰阀打开失效在开位时,地面请勿将 APU 引气用于空调。APU 只能用于发动机启动。
- 右侧防冰阀失效在开位时,只能使用左侧交流电源并关闭隔 离阀,可将 APU 放气用于地面空调。
- 5. 起飞和着陆时发动机引气到受影响的总管必须关闭, ISOLATION VALVE 开关必须保持在关闭位置,以保持隔离的 引气源。当外部空气温度处于或低于50华氏度(10 摄氏度) 时,通过打开发动机引气(和 ISOLATION VALVE 开关打开) 可以对相关总管进行加压。
- 当由于一个机翼防冰活门失效在开位(飞机加压)而单发引 气打开起飞放行时:
 - A. 根据发动机引气组件 OFF 确定 V1 (MCG)。
 - B. 根据组件 AUTO 确定起飞和启动 AFM 性能。
- 7. 每个活门增加飞行计划油耗 1.6%。
- 8. 将关键油量储备增加 2.5%。
- 9. 将性能限制的爬坡重量降低 17,500 磅 (7,938 公斤)。
- 除起飞和降落之外, 将所有的 NI 推力等级限制值减少
 1.8%。



TASK 30-00-00-040-810

- 4. DDG 30-11-01B Wing Anti-Ice Valves Open Inoperative Preparation (Figure 901)
 - A. General
 - (1) This task gives the maintenance steps which prepare the airplane for flight with a wing anti-ice valve open inoperative.
 - (2) The location of the wing anti-ice valve relative to the engine exhaust area prohibits personnel from accessing the valve when the associated engine is running.
 - B. References

Reference	Title
<u>27-81-00-040-801</u>	Leading Edge Flaps and Slats - Deactivation (P/B 201)
<u>27-81-00-440-801</u>	Leading Edge Flaps and Slats - Activation (P/B 201)
71-00-00-910-802-G00	Start the Engine (Selection) (P/B 201)

C. Location Zones

Zone	Area
522	Left Wing - Slat No. 4
622	Right Wing - Slat No. 5

D. Access Panels

Number	Name/Location
521AB	Outboard Leading Edge Blowout Door - Slat Station 20.04
621AB	Outboard Leading Edge Blowout Door - Slat Station 20.04

- E. Prepare to Dispatch With the Left Wing Anti-Ice Valve Locked Open SUBTASK 30-00-00-850-001
 - (1) To open the left valve when APU bleed air will be used to start the engine, do these steps:

WARNING: OBEY THE PROCEDURE TO DEACTIVATE LEADING EDGE SLATS. DAMAGE TO EQUIPMENT AND INJURIES TO PERSONNEL CAN OCCUR.

(a) Deactivate the leading edge slats (TASK 27-81-00-040-801).



目录ONTENTS

- 一. 手册查找
- 二. 工作流程
- 1.工具和耗材核实
- 2.详读手册
- 3.关键步骤
- 三. 风险识别及缓解措施



快速换件指南: N/A

MT/TA: N/A

AMM :警告牌

个人经验 : 不可用标牌



1. 工具耗材核实

参考工具清单:

一字,插头钳,插头清洁剂,1/2开口,警告牌,50磅寸磅表,专用工具(F80049-65,C27051-29,C27038-6)



2. 详读手册

- E. Prepare to Dispatch With the Left Wing Anti-Ice Valve Locked Open SUBTASK 30-00-00-850-001
 - (1) To open the left valve when APU bleed air will be used to start the engine, do these steps:

WARNING: OBEY THE PROCEDURE TO DEACTIVATE LEADING EDGE SLATS. DAMAGE TO EQUIPMENT AND INJURIES TO PERSONNEL CAN OCCUR.

- (a) Deactivate the leading edge slats (TASK 27-81-00-040-801).
- (b) Open these circuit breakers and install safety tags:

CAPT Electrical System Panel, P18-3

Row	Col	Number	Name
Α	1	(<u>C04012</u>)	ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE
В	2	(<u>C04063</u>)	ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE-L

(c) For the left wing anti-ice valve, open this access panel:

Number	Name/Location
521AB	Outboard Leading Edge Blowout Door - Slat Station 20.04

- (d) Disconnect, cap and stow the electrical connector from the left wing anti-ice valve.
 - 1) Make sure that the left wing anti-ice L VALVE light on the P5 overhead panel is ON.
- (e) Move the visual position indicator on the left wing anti-ice valve to the CLOSED position.


WARNING: KEEP CLEAR OF ENGINE DANGER AREA. ENGINE INTAKE AND EXHAUST CAN CAUSE INJURY TO PERSONNEL AND DAMAGE TO EQUIPMENT CAN OCCUR.

关注:跳开关、WARNING、CAUTION、NOTE



- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.1 当APU引气用于启动发动机时:
- 3.1.1 拔出驾驶舱P6-2板A07(FLIGHT CONTROL FLAP SHUTOFF VALVES).

P18-3板A01(ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE), B02(ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE-L), B04(ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE-R)跳开关






- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.1.2 失效前缘缝翼在收回位(TASK 27-81-00-040-801)






- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.1.3 打开机翼防冰活门接近盖板(左521AB,右621AB),断开大翼防冰活门电插头,此时驾驶舱头顶板上机翼防冰活门灯会明亮






- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.1.4 将机翼防冰活门上的可见位置指示器移动到CLOSED 位





- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.1.4 启动右发,在驾驶舱设置隔离活门在CLOSED位,并且关闭 APU引气将左引气管道释压。





- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.1.6气源管道释压后,将左机翼防冰活门上的可见位置指示器移动到 OPEN位,在活门收起位置松开手动锁紧螺栓,将手动锁紧螺栓安装 到阀门的锁定位置。(手动拧紧并用力矩扳手锁紧到19 in-lb 21 in-lb)






- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.1.7恢复跳开关,恢复前缘缝翼,关闭接近盖板,当人员离开发动机 危险区域后,通知驾驶舱可以启动左发(使用发动机交输引气)。



- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.2 地面气源用于启动发动机时:
- 3.2.1 拔出驾驶舱P6-2板A07(FLIGHT CONTROL FLAP SHUTOFF VALVES).
- P18-3板A01(ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE), B02(ANTI-ICE & RAIN WING ANTI-ICE VALVE-L)跳开关






- 3.关键步骤(以左发防冰活门为例)
- 3.2.2 失效前缘缝翼在收回位(TASK 27-81-00-040-801)






- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.2.3 打开机翼防冰活门接近盖板(左521AB,右621AB), 断开大翼防冰活门电插头,此时驾驶舱头顶板上机翼防冰活门灯会明亮





- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.2.4将左机翼防冰活门上的可见位置指示器移动到OPEN位,在活门 收起位置松开手动锁紧螺栓,将手动锁紧螺栓安装到阀门的锁定位置
- 。(手动拧紧并用力矩扳手锁紧到19 in-lb 21 in-lb)





- 3.关键步骤(以左大翼防冰活门为例)
- 3.1.5恢复跳开关,恢复前缘缝翼,关闭接近盖板,当人员离开发动机 危险区域后,通知驾驶舱可以启动右发,然后左发可以启动(使用发 动机交输引气)。



注意: 右大翼防冰活门锁定在开位与左大翼类似,但锁定后发动机的启动顺序与左大翼防冰活门不一样,切记! 否则会造成人员受伤!!



目录ONTENTS

- 1. 手册查找
- 2. 工作流程
- 3. c



风险识别及缓解措施



此M项执行过程中涉及到发动机启动,严格遵守发动机危险区域,否则会造成人员受伤以及发动机损坏,造成严重后果!



2. 此M项执行过程禁止操作襟缝翼及液压系统,否则会造成人员受伤。



Thanks