故障现象	涉及故障代码	故障代码内容	代码相关的状态信息	MEL条款	MEL条款内容
	36-00130	IASC-L (BLEED) HAS AN ENGINE ANTI-ICE INHIBIT DISCRETE OUTPUT ERROR Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-LEFT	BLEED CTRL ICING INHIB L	36-11-01-02	36-11-01 发动机引气控制系统 36-11-01-02 防冰抑制功能 修复期限 安裝敷量 放行敷量 程序 透用性 C 2 1 (M) (0) ALL
			BLEED CTRL PRIMARY L	36-11-01-01	36-11-01 发动用引生数解系统 36-11-01-01 主控制卡
			BLEED FAMV L	36-12-01-01	36-12-01 风扇空气调节活门 (FAMV) 系统 36-12-01-01 风扇空气调节活门
			BLEED HPSOV CTRL L	36-11-04-02	36-11-04 高压关斯话门(HPSOV)系统 36-11-04-02 HPSOV 控制
	36-10010	IASC-L (BLEED) HAS AN INTERNAL FAULT	BLEED HPSOV L	36-11-04-01	36-11-04 高压关斯活门(HPS0Y)系统 36-11-04-01 高压关斯活门
			BLEED PI SENSOR L	36-11-02-02	36-11-02 发动机引气控制传感器 36-11-02-02 中级压力(PI) 传感器 修复期限 安装数量 放行数量 程序 适用性
			BLEED PM SENSOR 2 L	36-11-02-01	36-11-02 发动机引气控制传感器 36-11-02-01 总管压力(PM2) 传感器 修复期限 安装数量 放行数量 程序 适用性 C 2 0 (M) ALL ALL
±#ENIC			BLEED PRSOV L	36-11-03	36-11-03 压力调节关斯活门 (PRSOV) 系统 36-11-03-01 压力调节关斯活门 36-11-03-01A 一个不工作
左发ENG ANTI-ICE Light灯亮			BLEED CTRL BACKUP L	36-11-01-03	36-11-01-03 条用控制卡 36-11-01-03 条件程序(1)

	36-10050	IASC-L (BLEED) BACKUP POWER IS NOT AVAILABLE OR IASC-L HAS AN INTERNAL FAULT Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS	BLEED CTRL ICING INHIB L	36-11-01-02	36-11-01 发动机引气控制系统 36-11-01-02 防冰抑制功能
			BLEED CTRL L-ASC HEALTH	36-11-01-04	36-11-01 发动机引气控制系统 36-11-01-04 ASC引气系统健康监控 36-11-01-04 ASC引气系统健康监控 36-11-01-04 ASC引气系统健康监控 36-11-01-04 ASC引气系统健康监控 36-11-01-04 ASC引气系统健康监控 36-11-01-04 B 不使用PRSOV
			BLEED CTRL LIGHT OUTPUT L	36-11-05	36-11-05 发动机BLEED灯 36-11-05A 一个不工作
	36-11010	ENGINE-1 HPSOV TORQUE MOTOR SIGNAL IS OUT OF RANGE Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-LEFT	BLEED HPSOV CTRL L	36-11-04-02	36-11-04 高压关斯活门 (HPSOV) 系统 36-11-04-02 HPSOV 控制 修复期限 安装数量 放行数量 程序 适用性 C 2 1 (M) (0) ALL 各注或例外 可以不工作、只要: a. 将受影响的活门解除工作在关闭位。 b. 在结冰条件下飞行时相应发动机的N1值最少保持在60%。 c. 进行适当的性能调整。
	36-11020	ENGINE-1 HPSOV IS NOT IN COMMANDED POSITION Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-LEFT	BLEED PRSOV L	36-11-03	36-11-03 压力调节关斯活门 (PRSOV) 系统 36-11-03-01 压力调节关斯活门 36-11-03-01A 一个不工作
	36-21010	ENGINE-1 INTERMEDIATE DUCT PRESSURE SENSOR SIGNAL IS OUT OF RANGE Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-LEFT	BLEED PI SENSOR L	36-11-02-02	36-11-02 发动机引气控制传感器 36-11-02-02 中级压力(PI)传感器 修复期限
	75-43551	I(SBV/BAI) VAI VE IS FAILED (I ()SEL)	ENG 1 BAI/SBV VALVE ENG 1 CONTROL	NONE NONE	无
	75-43552	I(SBV/BAI) VALVE IS FAILED (I ()SEL)	ENG 1 BAI/SBV VALVE ENG 1 CONTROL	NONE NONE	无
	36-00131	IASC-R (BLEED) HAS AN ENGINE ANTI-ICE INHIBIT DISCRETE OUTPUT ERROR Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-RIGHT	BLEED CTRL ICING INHIB R	36-11-01-02	36-11-01 发动机引气控制系统 36-11-01-02 防冰抑制功能 修复期限 安裝數量 放行數量 程序 透用性 C 2 1 (M)(6) ALL 签注或例外 可以不工作, 只要: a. 相应的高压关斯活门解除工作在关闭位。 b. 在结冰条件下飞行时,相关发动机灯值最少保持在60%。 c. 进行适当的性能调整。

Ē					,
			BLEED CTRL PRIMARY R	36-11-01-01	36-11-01.01 主控制等 \$\begin{align*} \begin{align*}
			BLEED FAMV R	36-12-01-01	36-12-01 风扇空气调节活门(FAMV)系统 36-12-01-01 风扇空气调节活门
			BLEED HPSOV CTRL R	36-11-04-02	36-11-04 高压关新活门 (HPSOV) 系统 36-11-04-02 HPSOV 控制
	36-10011	IASC-R (BLEED) HAS AN INTERNAL FAULT	BLEED HPSOV R	36-11-04-01	36-11-04 高压关斯活门 (HPS0V) 系统 36-11-04-01 高压关斯活门
			BLEED PI SENSOR R	36-11-02-02	36-11-02 发动机引气控制传感器 36-11-02-02 中级压力(PI) 传感器 修复期限
			BLEED PM SENSOR 2 R	36-11-02-01	36-11-02 发动机引气控制传感器 36-11-02-01 总管压力 (PM2) 传感器 修复期限
右发ENG ANT	-		BLEED PRSOV R	36-11-03	36-11-03-01 压力调节多断活门 (PRSOV) 系统 36-11-03-01A 一个不工作
ICE Light灯亮			BLEED CTRL BACKUP R	36-11-01-03	36-11-01-03 各用控制系统 36-11-01-03 各用控制卡 36-11-01-03 各用控制卡 36-11-01-03 各用控制卡 86-11-01-03 各用控制卡 86-11-01-03 各用控制卡 86-11-01-03 各用控制卡 10-10-03 在用控制FSOV

	36-10051	IASC-R (BLEED) BACKUP POWER IS NOT AVAILABLE OR IASC-R HAS AN INTERNAL FAULT Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-RIGHT	BLEED CTRL ICING INHIB R	36-11-01-02	36-11-01 发动机引气控制系统 36-11-01-02 防冰抑制功能
36-10			BLEED CTRL R-ASC HEALTH	36-11-01-04	36-11-01 安动机引气控制系统 36-11-01-04 ASC引气系统健康监控 36-11-01-04 ASC引气系统体操作系统 36-11-01-04 ASC引气系统健康监控 36-11-01-04 ASC引气系统健康监控 36-11-01-04 ASC引气系统体操作系统体验证 36-11-01-04 ASC引气系统体操作系统体操作系统体验证 36-11-01-04 ASC引气系统体康监控 36-11-01-04 ASC引气系统体操作系统体操作器体验证 36-11-01-04 ASC引行系统体操作器体验证 36-11-01-04 ASC引行系统体操作系统体验证 36-11-01-04 ASC引行系统体操作系统体验证 36-11-01-04 ASC引行系统体操作系统体操作系统体验证 36-11-01-04 ASC引行系统体操作系统体操作系统体验证 36-11-01-04 ASC引行系统体操作系统体操作系统体操作系统体验证 36-11-01-04 ASC引行系统体操作系统体操作系统体操作系统体操作系统体操作系统体操作系统体操作系统体统体操作系统体操作系
			BLEED CTRL LIGHT OUTPUT R	36-11-05	36-11-05 发动机BLEED灯 36-11-05A 一个不工作
36-11	1011	ENGINE-2 HPSOV TORQUE MOTOR SIGNAL IS OUT OF RANGE Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-RIGHT	BLEED HPSOV CTRL R	36-11-04-02	36-11-04 高压关斯活门(HPSOV)系统 36-11-04-02 HPSOV 控制
36-11	1021	ENGINE-2 HPSOV IS NOT IN COMMANDED POSITION Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-RIGHT	BLEED PRSOV R	36-11-03	36-11-03-01 压力调节关断活门(PRSOV)系统 36-11-03-01 压力调节关断活门 36-11-03-01A 一个不工作 修复期限 安裝數量 放行數量 程序 透用性
36-21	1011	ENGINE-2 INTERMEDIATE DUCT PRESSURE SENSOR SIGNAL IS OUT OF RANGE Detected by: INTEGRATED AIR SYSTEMS CONTROLLER (IASC)-RIGHT	BLEED PI SENSOR R	36-11-02-02	36-11-02 发动机引气控制传感器 36-11-02-02 中级压力(PI)传感器
75-43	3553	(SBV/BAI) VAI VE IS FAILED (TOSED)	ENG 2 BAI/SBV VALVE ENG 2 CONTROL	NONE NONE	无
75-43	3554	(SBV/BAI) VALVE IS FAILED (TOSED)	ENG 2 BAI/SBV VALVE ENG 2 CONTROL	NONE NONE	无